

시설보수공사 관련 수요조사

□ 소속 : 전기과

연번	건물명	층수	호수	호실명	시설보수공사 요청내용	요청사유	비고
1	한길관	4층	436호	강의실	강의실 칸막이 설치	강의실의 1/3공간을 프로젝트실로 사용하기 위함	

전기과 시설보수공사 현황사진

구분	한길관 436호 (강의실)
	

호텔외식조리학과(부세) 시설보수공사 현황사진

구분 1	예지관 203호 (제과제빵실)
	
구분 2	예지관 201,202,205호 (한식조리실,과사무실,식공간연출실)
	

구분 3	예지관 401호 (Food Creative실)
---------	---------------------------



구분 4	예지관 301호 (양식조리실)
---------	------------------



구분 5	예지관 301호 (양식조리실)
	
구분	

섬유패션비즈니스과 시설보수공사 현황사진

구분	한길관 E0406호 (섬유패션 실습실2)
	
구분	한길관 E0409호 (섬유패션 실습실3)
	

시설보수공사 관련 수요조사

□ 소속 : 정보통신과

연번	건물명	층수	호수	호실명	시설보수공사 요청내용	요청사유	비고
1	꿈집	10층	1001호	컴퓨터2실	바닥 오염제거 약싱	플로어 오염	
2	꿈집	10층	1008호	응용전자실험실	바닥 오염제거 약싱	바닥 오염	
3	꿈집	11층	1102호	네트워크실	바닥 오염제거 약싱	플로어 오염	
4	꿈집	12층	1204호	웹마스터실	바닥 오염제거 약싱 및 비상문 개방을 위한 플로어 제거 및 천장 누수	플로어 오염 및 비상문 막힘 천장 누수로 인한 계속된 석고보드 파손	
5	꿈집	13층	1304호	디지털통신실험실	바닥 오염제거 약싱 및 비상문 개방을 위한 플로어 제거	플로어 오염 및 비상문 막힘	
6	꿈집	13층	1305-1호	E-교실	바닥 오염제거 약싱 및 비상문 개방을 위한 플로어 제거	플로어 오염 및 비상문 막힘	

정보통신과 시설보수공사 현황사진

구분	꿈집 1001호 (컴퓨터2실)
	
구분	꿈집 1008호 (응용전자실험실)
	

정보통신과 시설보수공사 현황사진

구분	꿈집 1102호 (네트워크실)
	
구분	꿈집 1204호 (웹마스터실)
	

정보통신과 시설보수공사 현황사진

구분	꿈집 1204호 (웹마스터실)
 A photograph showing significant water damage on a white, textured ceiling. The damage is characterized by large, irregular brown stains that spread across several ceiling tiles. The tiles are separated by dark grid lines. In the bottom right corner, a portion of a light blue door frame is visible.	
구분	꿈집 1304호 (디지털통신실험실)
 A photograph of a room corner showing water damage on the floor. The floor is made of light-colored tiles, and a large, circular brown stain is visible on one of the tiles. In the background, there is a grey door with a silver handle. To the left, a white wall-mounted device is partially visible. In the bottom right corner, the top edge of a black server rack is seen.	

정보통신과 시설보수공사 현황사진



시설보수공사 관련 수요조사

□ 소속 : 비서사무행정과

연번	건물명	층수	호수	호실명	시설보수공사 요청내용	요청사유	비고
1	꿈집	5층	505호	커뮤니케이션실	뒷문이 완전개방 되어있지않아 비상사태 대피경로 제한에 따른 안전사고위험이 있어 뒷문 완전개방 필요	보수공사	
2	꿈집	5층	507호	강의실	앞문이 완전개방 되어있지않아 비상사태 대피경로 제한에 따른 안전사고위험이 있어 앞문 완전개방 필요	보수공사	
3	꿈집	5층	504호	컴퓨터실	벽면 파손부위 작업	보수공사	
4	꿈집	5층	504호 507호 508호	컴퓨터실 강의실 프레젠테이션실	바닥 오염제거 왁싱작업	보수공사	
5	꿈집	5층	508호	프레젠테이션실	문의 여달힘이 원활히 이루어지지 않음	보수공사	

비서사무행정과 시설보수공사 현황사진

구분	꿈집 505호 (커뮤니케이션실)
	
구분	꿈집 507호 (강의실)
	

비서사무행정과 시설보수공사 현황사진

구분	꿈집 504호 (컴퓨터실)
	
구분	꿈집 504호 (컴퓨터실)
	

비서사무행정과 시설보수공사 현황사진





시설보수공사 관련 수요조사

□ 소속 : e-비즈니스과

연번	건물명	층수	호수	호실명	시설보수공사 요청내용	요청사유	비고
1	꿈집	7층	705호	강의실	벽 인테리어 문구 변경 e-비즈니스과 -> IT융합비즈니스과	학과명칭 변경	
2	꿈집	7층	706호	강의실	벽 인테리어 문구 변경 e-비즈니스과 -> IT융합비즈니스과	학과명칭 변경	
3	꿈집	7층	707호	강의실	벽 인테리어 문구 변경 e-비즈니스과 -> IT융합비즈니스과	학과명칭 변경	
4	꿈집	8층	807호	제2실습실	벽 인테리어 문구 변경 E-Business class -> IT Convergence Business class	학과명칭 변경	
5	꿈집	9층	906호	제4실습실	벽 인테리어 문구 변경 e-Business class -> IT Convergence Business class	학과명칭 변경	
6	꿈집	9층	906호	제4실습실	벽 인테리어 문구 변경 e-Business -> IT Convergence Business	학과명칭 변경	

e-비즈니스와 시설보수공사 현황사진



구분

꿈집 906호 (제4실습실)



구분

꿈집 906호 (제4실습실)



시설보수공사 관련 수요조사

□ 소속 : 글로벌어학센터

연번	건물명	층수	호수	호실명	시설보수공사 요청내용	요청사유	비고
1	몽당기념관	5층	604-1호	강의실 유아교육과	유리철판 고정	유리철판 길이 및 하중에 비행 고정이 되어있지않아 학생 안전사고 발생 위험	
2	몽당기념관	5층	602호 603호 604호	강의실 유아교육과	그린보드 교체요청	강의환경 조성 및 분필가루 등으로 인한 학생건강 악화방지	
3	몽당기념관	6층	604호 602호	강의실 유아교육과	강의실 문 도색 요청	강의실 문 오염	
4	몽당기념관	5층	벽면	-	유아교육과 표기되어 있는 벽면 부착물 철거 및 도색	실사용 부서 변경 및 오염	2개소

글로벌어학센터 시설보수공사 현황사진

000관 000호 (호실명)



몽당기념관 6층 602호



몽당기념관 5층 벽면



몽당기념관 6층 604호



몽당기념관 5층 벽면



몽당기념관 603호



토목과 시설보수공사 현황사진



구분

공학관 310호 (전산구조해석실)

